

# PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU MĚSTA VYŠKOVA

V roce 2001 byla dokončena rekonstrukce našeho plaveckého areálu a k 1. červenci téhož roku byl slavnostně znovu zahájen provoz.

Celý areál je možné dle způsobu provozování rozdělit na dvě základní části: krytý bazén a letní plavecký areál.

## Krytý bazén

Provozujeme celoročně. Tento areál s kapacitou 280 návštěvníků je rozdělen na dvě části: 25-metrový plavecký bazén a sekci atrakcí. Zde nabízíme nepravidelnou plochu o rozloze 309 m<sup>2</sup>, kde jsou k dispozici masážní lavice, dnový vzduchový rošt, vodní chrlič, dětský vodní hřib a bazén pro nejmenší ve formě hradu. Největší atrakcí pro návštěvníky jsou tobogány v délce 44 a 90 metrů a tzv. divoká řeka. Tyto „venkovní“ atrakce se v letních měsících přiřazují k letnímu plaveckému areálu. V kryté části lze využít i vířivou vanu, parní a finské sauny.

K občerstvení návštěvníků slouží restaurace a bufet.

## Letní plavecký areál

Provozujeme dle počasí od června do srpna s kapacitou 2.200 návštěvníků. Zde na nově zbudované travnaté ploše se zavlažovacím systémem je k dispozici vyhříváný 50-metrový bazén, dětské brouzdaliště, vodní fotbal a již výše zmíněné atrakce.

V areálu se nachází několik stánků s rychlým občerstvením.

Již od zahájení provozu našeho plaveckého areálu se ukázal problém se zabezpečením majetku v prostorách šaten - počínaje ztrátou všech náramků, které sloužily k upevnění klíčů a identifikaci skříňky, přes vylamování skříněk a následné krádeže.

Přestože je náš areál vybaven bezpečnostními skříňkami, ve kterých si může návštěvník za poplatek uložit cennosti, ne každý toho využije. Postupně se stalo téměř pravidlem, že zvonícím mobilním telefonům v šatních skříňkách nemohli zloději odolat.

Náklady na opravy poškozeného majetku se stále zvyšovaly a pohybovaly se řádově v desítkách tisíc. Proto jsme se po konzultaci s policií a Úřadem pro ochranu osobních údajů rozhodli rozšířit stávající kamerový systém, který sloužil hlavně k monitorování bazénu atrakcí.

V listopadu loňského roku jsme provedli instalaci dalších 5 ks kamer a úpravu stávajícího systému. Jedná se o černobílé kamery TRC 1/3, rozlišení 580TV řádků, snímací prvek SONY.

Tři kamery jsme umístili do pánských šaten, protože krádeže a vandalismus se projevoval výhradně zde. Jedna kamera monitoruje prostor u bezpečnostních skříněk a jedna prostor venkovního plaveckého areálu.

Záznamy jsou uchovávány na videoserveru PC a po 4 dnech se automaticky přehrávají. Sloužící technik může sledovat všechny monitorované prostory kromě šaten. Tyto záznamy má možnost zpětně prohlédnout vedení bazénu a případně policie.

**Návštěvníci jsou při vstupu upozorněni velkými informačními tabulemi na kamerový systém v šatnách a pro zachování soukromí mají možnost využít převlékací kabinky.**

**Náklady na pořízení 1 ks kamery činily 5.900,- Kč bez DPH a celková výše nákladů na rozšíření a úpravu kamerového systému byla 166.000,- Kč bez DPH.**

**Zhruba po roce činnosti lze konstatovat, že problém krádeží byl v podstatě anulován.**

**Jsme přesvědčeni, že vynaložené prostředky na rozšíření systému se nám mnohonásobně vrátí především spokojeností našich návštěvníků.**